



Segue abaixo foto do teto da guarita escorada com madeira.

Tal indicação se justifica, em razão que o teto da guarita está escorado com madeiras colocando em risco de graves acidentes aos servidores municipais que lá trabalham, sendo a reforma e manutenção do local de extrema urgência.

JUSTIFICATIVA

O vereador que esta subscreve, obedecidas às disposições Regimentais, vem solicitar que seja encaminhada a seguinte indicação: Que a Administração Municipal, providencie com brevidade a reforma da guarita de trabalho dos o(s) operador(es) da Estação de Tratamento de Água – ETA.

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal


INDICAÇÃO Nº 045/2020

Estado de Minas Gerais

Câmara Municipal de Ewbank da Câmara



[Handwritten signature and date]
05/05/2020



INDICAÇÃO Nº 045/2020

Certo da boa acolhida da presente indicação, inscrevo-me.

Sala de Sessões da Câmara Municipal, 20 de maio de 2020.

Ferreira

Edson Leandro Leão Ferreira

Vereador – Autor

Renato de Azevedo

per

[Signature]

João Carlos de Oliveira

Emílio

[Signature]

[Signature]